

18 ans
Garantie
constructeur



PLASTIMO

TARIF RÉVISION RADEAUX PLASTIMO

Applicable à compter du 08/12/2022 (tva 20%) - révisable à tout moment sans préavis



TYPE DE RADEAU	RÉFÉRENCES RADEAUX	REPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ									TARIF REVISION TTC (€)	Tarif Collecte et recyclage PYRO et Piles TTC (€) (1)	TARIF REEPRUEVE BOUTEILLE CO2 TTC (€) (2)
		Pyrotechnie	Comprimés	Bâtons lumineux	Piles	Lampe lithium	Kit de Réparation	Pharmacie	Vivres	Eau			
RADEAU ISO 9650-2 4P	52372 - 52373	x	x	x	x	x	x				459,00 €	20,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-2 6P	52374 - 52375	x	x	x	x	x	x				489,00 €	20,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-2 8P	52376 - 52377	x	x	x	x	x	x				509,00 €	20,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-1 4P <24H	52161 - 52162 - 54560	x	x		x	x	x				539,00 €	20,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-1 6P <24H	52380 - 52381 - 54562	x	x		x	x	x				559,00 €	20,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-1 8P <24H	52382 - 52383 - 54564	x	x		x	x	x				589,00 €	20,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-1 10P <24H	52384 - 52385 - 54566	x	x		x	x	x				599,00 €	20,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-1 12P <24H	52387	x	x		x	x	x				639,00 €	20,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-1 4P >24H	52163 - 52176 - 54561	x	x		x	x	x	x	x	x	669,00 €	30,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-1 6P >24H	52388 - 52389 - 54563	x	x		x	x	x	x	x	x	689,00 €	30,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-1 8P >24H	52390 - 52391 - 54565	x	x		x	x	x	x	x	x	749,00 €	30,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-1 10P >24H	52392 - 52393 - 54567	x	x		x	x	x	x	x	x	769,00 €	30,00 €	118,80 €
RADEAU ISO 9650-1 12P >24H	52395	x	x		x	x	x	x	x	x	790,00 €	30,00 €	118,80 €

Le forfait révision inclut la main d'œuvre, le remplacement des équipements de sécurité à péremption et toutes les fournitures remplacées régulièrement dans le cadre de la révision : sac étanche, joints, cerclage, adhésifs, etc. sous réserve que le radeau ait été révisé régulièrement et que des conditions normales d'utilisation et de stockage aient été respectées.

(1)

En supplément pour toute révision : Collecte et recyclage des produits pyrotechniques et piles

(20 € TTC pour un radeau côtier ou hauturier <24h, 30 € TTC pour un radeau hauturier > 24h)

(2)

En supplément changement de bouteille de CO₂ (validité 10 ans) :

- Radeau fabriqué avant le 1er janvier 2018 : 118,80 € TTC

- Radeau fabriqué à compter du 1er janvier 2018 : Bouteille OFFERTE sous réserve de révision effectuée tous les 3 ans, seule la main d'œuvre sera facturée

La bouteille est réévaluée si sa date de réépreuve ne couvre pas la validité de la révision

La date de réépreuve figure sur la dernière fiche de révision du carnet d'entretien (date épreuve) ou sur la page des caractéristiques générales si le radeau n'a jamais été révisé

Tarifs applicables pour les révisions effectuées au sein de l'usine Plastimo de Lorient (sous réserve de révisions effectuées aux échéances régulières)

La périodicité de révision reste annuelle pour les professionnels et les bateaux naviguant en zones tropicales

LIMITES DE L'INTERVENTION : En cas de dommage du sac ou du container, la réparation ou le remplacement de celui-ci est à votre charge.

Ces prix n'incluent pas les interventions supplémentaires effectuées par votre revendeur. Un devis peut être établi sur demande.

Pour tout devis refusé et retour du radeau souhaité, un forfait transport et main d'œuvre de (85 € TTC) est facturé pour le retour du radeau en l'état.

Le même forfait sera facturé si le radeau est expédié par erreur et retourné sans avoir été révisé.

En l'absence du carnet un duplicata sera établi à la charge du client (44€ TTC).

PLASTIMO

www.plastimo.com